9 август, 2018 г., брой 44

# АгроОказион

Специализирано приложение на в. „Български фермер“ за употребявана селскостопанска техника

# Каква е диагнозата на трактор, отработил 3000 моточаса

***Възможностите ви позволяват да купите употребявана машина, но не искате да сбъркате ● Поглед и анализ отвътре ви дават германски специалисти, които разглобяват един Claas Axion 920 до последното болтче***

**Карстен Шранц**
**Сп. Traction, Германия**

В покупката на техника втора ръка почти винаги има елемент на лотария. С тази разлика, че тук става въпрос не толкова за късмет, колкото за доверие към продавача. Именно поради тази причина в сферата на търговията със земеделска техника вече се прилага практика, която години наред работи успешно при търговията на автомобили - техническа гаранция за новозакупена употребявана техника.

При условие че тя успешно е преминала проверка по заводски чеклист. Тогава машината получава сертификат, петдесетдневна техническа гаранция и издаващ доказателство документ, в който е описано какво е било извършено и какво не. Как изглежда тази проверка, какви показатели могат да бъдат проверявани, а какви не? И по-конкретно - колко е голямо износването на основните възли и агрегати на един съвременен мощен трактор, отработил няколко сезона?

За да намерят отговор на тези въпроси, журналисти от германското списание Traction съвместно с фирма Claas и нейните партньори - фирмите FPT, ZF и GIMA, избраха трактор и го обърнаха „с хастара навън“. Те показаха как изглеждат износените детайли на съвременните трактори отвътре. Концерн CLAAS има дълга уникална възможност да взема от един Axion 920 и да го разглоби до последното болтче. Така германските журналисти успяха да детайли да се запознаят със състоянието на възлите на трактора - двигател, скоростна кутия, хидравлика, ходова част, и да оценят елемента на тяхното износване.

На 2-а стр.

# Каква е диагнозата на трактор,

От 1-а стр.

Убедени сме, че техните наблюдения и изводи ще бъдат от полза и на родните фермери.

**Променливо износване**

Земеделската техника през последните години направи колосален напредък в своето развитие. Днес такива важни възли и агрегати, като трансмисията или системата за управление, конструктивно представляват съвършено различни елементи от онези, които са съществували преди 20 години. Двуточкови муфи на оцепването, хидростатични трансформатори, пневматично окачване, системи за електронно управление - всичко това преди го нямаше на земеделските машини. По тази причина са се променили и критериите за оценка на техническото състояние на употребяваната техника. Ако преди с единична спирачка можеше лесно и без много грижа да се преценяви как работи оцепването на трактора, то днес по този начин не можеше да оценищ трябва с безстепенна трансмисия.

Ако при проверката на употребявам трактор трябва да се прецени износването в съвременна безстепенна трансмисия, която работи с разделяне на потока на мощността, специалистът трябва да разполага с хронометър и лаптоп, който да включи към диагностичния щепсел и да проведе протокола оценка на промяната на налягането на маслото в трансмисията по време на работа.

Първите данни за търсеното на възможна неизправност или прекомерно износване може да се получат от записите в сервизната книжка. Вторият фактор е равномерността на работата на системите. Ако има провал в мощността на двигателя или трансмисията, това вече е повод да имате една на ум. Поради това в програмата First Class Plus липсата на неравномерност в работата на възлите е агрегатите в целия диапазон на работни режими е най-важният критерий за оценка. Ако това не е налице, не може да се търди, че ма-



шината към момента на продажбата е била без скрити дефекти. Освен на неравномерността, трябва да се обърне внимание и на равномерността. Неравномерността на разглеждане проблема с износването на гумите. По тяхното състояние може да се съди как е използвана машината и как са се отнасяли с нея. Много фермери сочат в покупките на техника втора ръка тобелязват, че проблеми понякога могат да се крият дори в такива прости неща като механизма на задното окачване. Много често в стопанство, закупило нов трактор, се ограничават само с еднократно регулиране на тягите на триточковата навесна система. След което за необходимостта от периодично обслужване просто се забравя. Резултат от такова отношение са пренатъгнати тяги и направляващи, загубени уплътнители в контактите на хидравлични разпределители, корозия на елементите на конструкцията и окислени регулиращи съединения на тягите. Трудно това в рамките на сертификацията се привежда в порядък и механизмът на навсяване, като или се въстановява работното му състояние, или се замяня всичко, което е необходимо.

**Кандидатът за разглобяване**

Съдбата на трактора, избран за целите на този проект, не може да се намере лека. Никой никога не го е жалил. До последно тракторът е участвал в ресурсната изпитателна програма на Claas в Ла Транж на тегличени изпитания. Почти половината си живот (1500 моточаса) е прекарал в каменна кариера. Дърпал е ремарке с самосвален тип, което е изисквало всичките му налични сили. Следващите 1500 моточаса тракторът е работил във френско и немско предприятие за услуги със земеделска техника, които са го използвали основно за орач и внасяне на органични вещества. Последната му „месторабота“ са били на плажни траншеи в Германия, където тракторът просто си е почивал при отъкването на силажа.

За да направят оценка на степента на износване, журналистите сравняват състоянието на детайлите на трактора с нови, точ-ку-що слезли от конвейера. Част от детайлите е подложена на инструментални измервания. Редица възли и агрегати преминават експлоатационни и компресионни изпитания. За целта в проекта са поканени производителите на съответните компоненти. Експертите от фирмите Claas, FPT, GIMA и ZF трябва да преприят износването на детайлите. Те помагат с доставянето на нови части за сравнителна, както и с измервателна апаратура за оценка на степента на износването.

**Кардиограма**

Сърцето на трактора Axion 820 е 6-цилиндров дизелов двигател Cursor 9 FPT. Той има работен обем 8,7 литра и максимална мощност 315 к.с. Оборудван е със система SCR. Ще напомним, че двигателят е отработил 3000 моточаса. Въпреки че този конкретен трактор е използван за изпитания, на гриже-тите и техническата му поддръжка е отделено значително внимание.

Честно казано, не знаехме в какво състояние ще бъде, когато го отворим, - разказва Мануела Мартена, отговаряща за качеството в компания FPT. Тракторът е използван за тестове, което значи, че е работил на предела на възможностите си.

Видяхме, че отзвук двигателят изглежда добре. Но са изумени, когато се убедихме, че и отвътре всичко е отлично - обяснява Луджи-Антонио Фино, инженер-изпитател в компания FPT.

**Да започнем отгоре**

След демонтажа на капака на клапаните журналистите получават възможност да огледат лесно клапаните. Тях-ната работа се управлява от буталата на разпределителния вал, а те на свой ред от говарят за работата на двойните клапани, определящи кога трябва да се отворят, за да бъдат изпуснати отработените газове, или обратно, да бъде всмукан въздух. На осите, където се крепят леглата, също както и на разпределителния вал, няма съвършено никакви хлабини или полюси. Няма и почти вал. Следващата стъпка е демонтирането на буталата на разпределителния вал и дори на буталата на разпределителния вал и дори на лагерите, в които се върти този вал. След като свалят главата на блока на цилиндрите и я обръщат, проверяващите могат да направят оглед на горивната камера и клапаните. Главите на клапаните са в отлично състояние. Със седлата на клапаните също всичко е наред, все едно наскоро са изпъсвани. Според специалистите на FPT тази така добър резултат се дължи на особените конструкции на системата за неутрализиране на отработените газове. Именно последните са успели да намалят температурата на възпламеняване на горивната смес, което на свой ред се отразява положително върху срока на живот на детайлите. Освен това е минимализиран рискът от попадане в горивната камера на странични примеси.

При прегледа на гилзите на цилиндъра ясно се забелязва, че вълчеви отражения 3000 моточаса, работната повърхност на цилиндъра са се съхранили следи от кръстообразната шлифовка, нанесени при първичното хонинговане. Няма следи от износване на буталата, и на масленито и компресионните пръстени. Само по края на една от гилзите е забелязан участък с изтъркана гланцова повърхност, възникнал от движението на масленият пръстен. Интересен е фактът, че гланцът не покрива цялата повърхност на това място, а само една трета. При това няма никакви надраскване или промяна в структурата на повърхността а различна.

Защо се е случило това, ние, честно казано, не знаем - обяснява специалистите от FPT.

Възможно е в тази точка масленият пръстен да влиза в контакт с повърхността на гилзата, когато буталото попада в горна мъртва точка, а когато буталото се връща обратно надолу, да е протичал този процес. Но върху компресията, и съответно върху мощността, това не е оказало никакво влияние.

Долната част на двигателя, съставена от коленчат вал, вложките и опорите на лагерите, също се представя от най-добрата си страна. Експертите могат да разберат, че двигателят е отработил не малко часове са-мо по промяната в цвета. Но да се говори за наличието на износване в тази част, би било крайно преувеличено. Дори двигателите поначало се проектират и произвеждат технологично по-сложни. Прост пример - ако преди известно време задната част на коляновите вало-ве на трактора е увенчавал прост маховик, то сега имаме работа с маховик с две маси с поглъщател на въртеливите колебания. Той по-добре нивелира различния дисбаланс, възникващ в кардановия вал в процеса на работа. Благодарение на това двигателят не само работи по-равномерно, но и с по-малко износване.

**Купия**

Съвременните безстепенни трансмисии с разделяне на потока на мощността са постоянно критикувани за краткия им живот. Техната конструкция е дос-та по-сложна, отколкото при традиционната техника, превключващата предавките под натоварване. Заедно с това удобството за управление на тракторa с безстепенна скоростна кутия едва ли може да бъде оспорено от някого. Що се отнася до ефективността на работа в същия диапазон на движение, която при съвременните трактори "автоматични" и "безстепенищи" е почти еднаква. Основните отказ в работата на безстепенните трансмисии възникват в резултат на неправилна експлоатация. Как стоят нещата при безстепенната трансмисия Eccom 3.0 на фирма ZF, с която е оборудван нашият трактор?

Неговите трансмисии са в състояние да отработят средно до 10 000 мотоса без никакви проблеми. Те са създадени за това и са преминовали съответните изпитания - разказва специалистът от отдела за разработване на трансмисии на фирма ZF Йоханес Циглер.

Разбира се, срокът на живот на трансмисията в конкретния трактор зависи от начина на неговото използване - транспорт или оран. От това зависи степента на натоварване върху различните детайли на трансмисията, и следователно, интенсивността на тяхното износване. Напомняме, че почти половината от успеха в борбата за дълъг живот на трансмисията зависи от спазването на интервалите на техническото обслужване. Всички детайли на трансмисията са различни. Някои от тях са предназначени да издържат през времето на цялия й живот. Поради това в повечето случаи няма смисъл от чувствителен ремонт на трансмисията, тъй като останалите детайли също ще имат много малко остатъчен живот.

Ресурсът на трансмисията зависи в голяма степен и от правилната й експлоатация. Трябва да се избягват чести и резки спирания за сметка на рязка принудителна промяна на предавателното число, както и работа в неправилно подбран диапазон на движение. "Ние, в качеството си на производители на трансмисии, сме се постарали да опростим процеса на управление. Благодарение на напълно автоматично превключване на диапазона на движение, вероятността от фатални грешки в процеса на работа практически е сведена до нула", обяснява Йоханес Циглер.

Сега нека да погледнем фрикционните дискове, отговарящи за превключването между диапазоните на предния и задния ход. При огледа на водещите дискове с накладки става ясно, че след 3000 моточаса следи от нежелано износване и тук няма.





# отработил 3000 моточаса



„Вижда се равномерна повърхностна структура както в центъра, така и по краищата на дисковете. Тук всичко е наред", отбелязва специалистът.

Пакетът от фрикционни дискове работи в маслена вана. Между дисковете са поставени пружинни пръстени, които осигуряват разделянето на дисковете в ътре в пакета. Всички те също имат еднаква форма и не се различават помежду си по степен-та от износване. "Благодарение на това, че фрикционните дискове се намират във влажна маслена среда, те фактически са невъзможни за повреждане. От друга страна, това осигурява правилното им охлаждане", отбелязва експертът от ZF.

Но всичко ще работи успешно само в случай, че няма проблеми с маслото. Ако обаче има "маслено гладуване" и фрикционните дискове работят на сухо, при поредното включване на реверса цилиндрите може да се повредят. Ако трактор-ът бъде работил само на тежки обекти, свързани с почвообработка, то износването би било малко по-голямо.

В нашия случай обаче тракторът е работил както на почвообработка, така и при транспортни работи. Поради това износването по повърхността на шестотранките е равномерно. Влияние е оказало и правилното техническо обслужване. Трябва да се отбележи, че за този тип трансмисии по-щадящи към нейните компоненти са транспортните работи. Дори ако трактор-ът, както в нашия случай, е дърпал тежко натоварени ремаркета. В този случай максимално натоварване действа не постоянно, а периодично. А при почвообработката трансмисията винаги е натоварена на максимум.



**Основна опора**

Задната ос на нашия Axion 920 е работила безотказно. Тя е произвеждство на френската компания GIMA, дъщерна компания Claas. Основните елементи, предмет на журналистическите интерес, са диференциалът и дисковите спирачки. При тракторите от този тегличен клас изискванията са повишени.

Да започнем от диференциала. На водещия и ведомия шестограм на главната предавка следи от износване има, но не прекомерно големи. Сцеплението е равномерно, може да се види дори част от първичната повърхност на зъбите на ведущия шестограм. Това се отнася и за механизма на блокиране на диференциала. Тук също всичко изглежда сравнително добре.

Сега за дисковите спирачки. На повърхността

Немалката сила, която въздейства върху вала, може да доведе до нарушения на херметичността, което в крайна сметка ще доведе до изтичане на масло от кутията. За да не случ-ва това, тук е предвиден уплътняващ пръстен със сложен профил - R-ring. Той е поставен между входния вал и корпуса на безстепенната трансмисия. Благодарение на факта, че върху него въздейства отвътре налягането на маслото, корпусът на трансмисията от страната на съединяване с двигателя е абсолютно херметичен. Така че ако е необходимо да се провери уплътнението, трябва да се търси пръстена на входния вал. В нашия случай проблеми с херметизацията народа износване нямa.

На входния вал се намират също пет масленн канала, които осигуряват смазването и охлаждането на пакета на фрикционните дискове. Малко по-нататък по оста на вала е поставен масивен лагер, прекрепен в корпуса на трансмисията. "Този лагер е проектиран да работи 10 000 моточаса", коментира Циглер. Ако се случи повреда в лагера, то тя е свързана само със счупване на някои от зъбите. В този случай ални ведомата се забелязва лека промяна на цвета. "Тракторът е работил доста на транспорт", обяснява Паскал Ландри от Отдела за разработки на GIMA. И е абсолютно прав! "Промяната на цвета не е толкова опасна - върху дисковете няма издраскване или набраздявания", добавя той. Дисковете не са дали проблеми, просто са били леко прегрети. При това промяната на цвета се е случила само там, където дисковете са малко по-тънки, например в местата, откъдето минават маслените канали, призвани да охлаждат диска. Но въпреки това охлаждането е било достатъчно. Иначе спирачните накладки биха стнали негодни или биха били силно износени. Но с тях всичко е наред. Лека промяна в цвета има и на повърхността на дисковете на сцеплението по силовотводния вал.

**Странициите подготви Ася Василева**